

Firma XXX

Bezpečnostní karta

písemná pravidla podle 258/2000 Sb.

Vydání; verze:
01/2016; 1info@envigroup.czEv. číslo:
xxx**Black MEK**WWW.ENVI
GROUP.CZ**Popis nebezpečné látky / směsi****Charakteristika:** Tiskařská čerň.**Nebezpečí pro člověka a životní prostředí****Nebezpečí pro člověka a životní prostředí (H-věty):**

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Další nebezpečí:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit podél podlahy a dna nádob.

Ochranné prostředky a pokyny pro zacházení**Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti:**

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zajistit, aby s výrobkem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky a seznámené s povahou výrobku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Zamezit kontaktu výrobku s jinými látkami a směsmi.

Pokyny pro skladování: Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte a manipulujte ve shodě s běžnými nařízeními a pokyny uvedenými v bezpečnostním listě.**Zákazy:****Osobní ochranné pracovní prostředky (povinné prostředky specifikuje směrnice na OOPP):****Ochrana dýchacích orgánů:**

Zajistit dostatečné větrání. Nepostačuje-li to k udržení nebezpečných látek pod mezními hodnotami pro expozici, musí být použita ochrana podle bezpečnostního listu.

Ochrana rukou:

Při riziku potřísnění rukou používejte vhodné ochranné rukavice (materiál specifikuje bezpečnostní list).

Ochrana očí:

Při riziku zasažení očí používejte ochranné brýle s bočními kryty nebo obvyčejový štít.

Ochrana kůže:

Při riziku potřísnění nebo ušpinění používejte vhodný ochranný pracovní oděv.

Pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty):

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261: Zamezte vdechování par/aerosolů. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený. P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P501: Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Opatření v případě požáru, úniku či havárie**Opatření pro hasební zásah:****Vhodné hasicí prostředky:** vodní mlha, hasicí prášek, hasicí pěna, CO₂.**Nebezpečí:** Při zvýšené teplotě se výrobek může rozkládat za vzniku nebezpečných zplodin.**Opatření při úniku:**

Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima. Zamezit kontaminaci vody a půdy (ohraničení úniku, utěsnění trhlín, vpustí a šachet). V případě úniku velkého množství přípravku do povrchové, podzemní nebo odpadní vody uvědomit – hasiče tel. 150. V případě úniku výrobku aplikovat vhodný sorbent (sypký či pevný výrobek odstranit mechanicky). Použitý sorpční materiál uložit do označené nádoby jako nebezpečný odpad.

Pokyny pro první pomoc**Všeobecné pokyny:**

Odložte znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech ihned přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích zavolejte lékaře.

Při zasažení očí:

Ihned vymývat 10-15 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit okamžitě lékařskou pomoc.

Při požití:

Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitě lékařskou pomoc.

Při nadýchání:

Zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu. Při potížích okamžitě zavolejte lékaře.

Informace o zneškodňování**Zbytky výrobku:****N 15 01 10** Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek**Uniklý výrobek:**odstranit pomocí vhodného savého materiálu: **N 15 02 02** Absorpční činidla**Prázdné čisté obaly:**podle druhu: **O 15 01 02** Plastové obaly, **O 15 01 04** Kovové obaly, **O 15 01 07** Skleněné obaly**Znečištěné obaly:****N 15 01 10** Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek