

Firma XXX

**Bezpečnostní karta**

písemná pravidla podle 258/2000 Sb.

Vydání; verze:  
01/2016; 1[info@envigroup.cz](mailto:info@envigroup.cz)Ev. číslo:  
XXX**Corgon**WWW.ENVI  
GROUP.CZ**Popis nebezpečné látky / směsi****Charakteristika:** Technologický plyn**Nebezpečí pro člověka a životní prostředí****Nebezpečí pro člověka a životní prostředí (H-věty):**

H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

**Další nebezpečí:**

Při vysokých koncentracích působí dusivě.

**Ochranné prostředky a pokyny pro zacházení****Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti:**

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejzte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zajistit, aby s výrobkem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky a seznámené s povahou výrobku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Zamezit kontaktu výrobku s jinými látkami a směsmi.

**Pokyny pro skladování:** Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte a manipulujte ve shodě s běžnými nařízeními a pokyny uvedenými v bezpečnostním listě.

**Osobní ochranné pracovní prostředky (povinné prostředky specifikuje směrnice na OOPP):****Ochrana dýchacích orgánů:**

Zajistit dostatečné větrání. Nepostačuje-li to k udržení nebezpečných látek pod mezními hodnotami pro expozici, musí být použita ochrana podle bezpečnostního listu.

**Ochrana rukou:**

Při riziku potřísnění rukou používejte vhodné ochranné rukavice (materiál specifikuje bezpečnostní list).

**Ochrana očí:**

Při riziku zasažení očí používejte ochranné brýle s bočními kryty nebo obvyčejový štít.

**Ochrana kůže:**

Při riziku potřísnění nebo ušpinění používejte vhodný ochranný pracovní oděv.

**Zákazy:****Pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty):**

P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P501: Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.

**Opatření v případě požáru, úniku či havárie****Opatření pro hasební zásah:**

*Vhodné hasící prostředky:* vodní mlha, hasicí prášek, hasicí pěna, CO<sub>2</sub>.

*Nebezpečí:* Při zvýšené teplotě se výrobek může rozkládat za vzniku nebezpečných zplodin.

**Opatření při úniku:**

Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima. Zamezit kontaminaci vody a půdy (ohraničení úniku, utěsnění trhlín, vpustí a šachet). V případě úniku velkého množství přípravku do povrchové, podzemní nebo odpadní vody uvědomit – hasiče tel. 150. V případě úniku výrobku aplikovat vhodný sorbent (sypký či pevný výrobek odstranit mechanicky). Použitý sorpční materiál uložit do označené nádoby jako nebezpečný odpad.

**Pokyny pro první pomoc****Všeobecné pokyny:**

Odložte znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech ihned přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:**

Nezpůsobuje poškození.

**Při zasažení očí:**

Hrozí zejména mechanické poškození očí při připojování nebo odpojování tlakové nádoby. Pokud k tomu dojde, zakryjte oko sterilní rouškou a zajistěte lékaře.

**Při požití:**

Není považováno za možný způsob expozice.

**Při nadýchání:**

Postiženého dopravit na čerstvý vzduch. Přivolat lékaře.

**Informace o zneškodňování****Zbytky výrobku:** N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek**Uniklý výrobek:** odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla**Prázdné čisté obaly:** podle druhu: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, O 15 01 07 Skleněné obaly**Znečištěné obaly:** N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek