

Firma XXX

Bezpečnostní karta

písemná pravidla podle 258/2000 Sb.

Vydání; verze:
01/2016; 1info@envigroup.czEv. číslo:
xxx**LOCTITE 270**
LOCTITE 278WWW.ENVI
GROUP.CZ**Popis nebezpečné látky / směsi****Charakteristika:** Anaerobní lepidlo.**Nebezpečí pro člověka a životní prostředí****Nebezpečí pro člověka a životní prostředí (H-věty):**H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H315: Dráždí kůži.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.**Další nebezpečí:****Ochranné prostředky a pokyny pro zacházení****Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti:**

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zajistit, aby s výrobkem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky a seznámené s povahou výrobku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Zamezit kontaktu výrobku s jinými látkami a směsmi.

Pokyny pro skladování: Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte a manipulujte ve shodě s běžnými nařízeními a pokyny uvedenými v bezpečnostním listě.**Osobní ochranné pracovní prostředky (povinné prostředky specifikuje směrnice na OOPP):****Ochrana dýchacích orgánů:**

Zajistit dostatečné větrání. Nepostačuje-li to k udržení nebezpečných látek pod mezními hodnotami pro expozici, musí být použita ochrana podle bezpečnostního listu.

Ochrana rukou:

Při riziku potřísnění rukou používejte vhodné ochranné rukavice (materiál specifikuje bezpečnostní list).

Ochrana očí:

Při riziku zasažení očí používejte ochranné brýle s bočními kryty nebo obvyčejový štít.

Ochrana kůže:

Při riziku potřísnění nebo ušpinění používejte vhodný ochranný pracovní oděv.

Zákazy:**Pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty):**

P280: Používejte ochranné rukavice. P261: Zamezte vdechování par. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc. P501: Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.

Opatření v případě požáru, úniku či havárie**Opatření pro hasební zásah:****Vhodné hasící prostředky:** vodní mlha, hasicí prášek, hasicí pěna, CO₂.**Nebezpečí:** Při zvýšené teplotě se výrobek může rozkládat za vzniku nebezpečných zplodin.**Opatření při úniku:**

Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima. Zamezit kontaminaci vody a půdy (ohraničení úniku, utěsnění trhlin, vpustí a šachet). V případě úniku velkého množství přípravku do povrchové, podzemní nebo odpadní vody uvědomit – hasiče tel. 150. V případě úniku výrobku aplikovat vhodný sorbent (syký či pevný výrobek odstranit mechanicky). Použitý sorpční materiál uložit do označené nádoby jako nebezpečný odpad.

Pokyny pro první pomoc**Všeobecné pokyny:**

Odložte znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech ihned přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích zavolejte lékaře.

Při zasažení očí:

Ihned vymývat 10-15 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit okamžitě lékařskou pomoc.

Při požití:

Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitě lékařskou pomoc.

Při nadýchání:

Zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu. Při potížích okamžitě zavolejte lékaře.

Informace o zneškodňování**Zbytky výrobku:****N 15 01 10** Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek**Uniklý výrobek:**odstranit pomocí vhodného savého materiálu: **N 15 02 02** Absorpční činidla**Prázdné čisté obaly:**podle druhu: **O 15 01 02** Plastové obaly, **O 15 01 04** Kovové obaly, **O 15 01 07** Skleněné obaly**Znečištěné obaly:****N 15 01 10** Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek