

ENVI GROUP s.r.o.
Bělojarská 1475
347 01 Tachov
tel./fax 374 725509
Číslo:
019

Bezpečnostní karta

Loctite 270

(anaerobní těsnící prostředek)

Vydání; verze:
6/2008; 1

info@envigroup.cz

**WWW.ENVI
GROUP.CZ**

Popis nebezpečné látky / přípravku

Charakteristika:	přípravek na bázi polyethylenglykoldimethakrylátu		
Skupenství: kapalné	Barva: zelená	Zápach: charakteristický	

Nebezpečí pro člověka a životní prostředí



Nebezpečí pro člověka (R-věty): R 36/37

Dráždí oči a dýchací orgány. Déletrvající kontakt s pokožkou, případně poškozenou kůží, může vyvolat podráždění, u citlivých jedinců senzibilizaci.

Nebezpečí pro životní prostředí:

Zamezte úniku do povrchových a spodních vod. Přípravek je nebezpečný pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Vytvrzený přípravek má nevýznamný vliv.

Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení

Pokyny:



Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte déletrvajcímu nebo opakovanému kontaktu s pokožkou - může vyvolat riziko senzibilizace. Použijte Loctite aplikátory. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Skladujte v originálním balení v rozmezí teplot 8-21°C. Zbytkový materiál nevracejte zpět do obalů, mohla by se tak zkrátit životnost celého produktu.

Ochrana dýchacích orgánů

Používejte respirátor nebo masku s filtrem (podle charakteru vykonávané práce).

Ochrana rukou:

Používejte polyethylenové rukavice nebo rukavice z přírodní gumy, případně rukavice z jiného esterům odolného materiálu.

Ochrana očí:

Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce).

Ochrana kůže:

Nevyžaduje se. V případě potřeby použijte ochranný oděv.

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

S 25 Zamezte styku s očima.

S 26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zákazy:



Opatření v případě požáru, úniku či havárie



Opatření pro hasební zásah:

Vhodné hasicí prostředky: CO₂, hasicí prášek, hasicí pěna.

Nevhodné: plný proud vody

Nebezpečí: spalováním produktu se mohou uvolňovat stopová množství toxických par a plynů.

Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů, popř. ochranný oděv.

Opatření při úniku:

Prostor větrejte. Malé množství setřete papírovou utěrkou, velké množství pokryjte absorbujícím materiálem a shromážděte v dobře uzavřených nádobách. Sebraný materiál zneškodňujte podle bodu Informace o zneškodňování v souladu s platnými předpisy. Znečištěný prostor umyjte vodou a mýdlem nebo čistícím prostředkem. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod a kanalizace.

Pokyny pro první pomoc



Všeobecné pokyny:

Projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z bezpečnostního listu.

Obecně: Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

Při požití:

Vypláchněte ústa, dejte vypít větší množství vody.

Nevyvolávejte zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Pokožku omyjte vodou a mýdlem. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Vypláchněte vlažnou vodou cca 15 min. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání:

Dopravit postiženého mimo kontaminované prostředí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Informace o zneškodňování



Látka/přípravek:

Zbytky přípravku ve větším množství: Polymerace přidáním LT aktivátorů 7638 nebo 7641. Likvidace jako nebezpečný odpad.

Obal:

Obaly a malé zbytky přípravku: **N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek**